

Transfer von Teilproduktionsdaten

Das CPDATA-Interface verwendet Produktionsdaten vom Host, um Aufträge in PC-Topp als fertig zu markieren. Es ist nur sinnvoll, wenn PC-Topp für die betreffenden Maschinen keine Produktion erfasst.

Feld Nr.	Beschreibung	A/N	Länge (Bytes)	Offset	Bemerkungen
1	<i>Auftragsnummer</i>	A	10	0	
2	<i>Teilnummer</i>	A	4	10	
3	<i>Teillaufschlüssel /Reserviert</i>	A	1	14	
4	<i>Maschinencode</i>	A	6	15	
5	<i>Verarbeitungsschritt-Nummer</i>	B/N	1	21	
6	<i>Transaktionscode</i>	N	1	22	
7	<i>Datum Teilproduktion</i>	N	8	23	(TTMMJJJJ)
8	<i>Zeit Teilproduktion</i>	N	4	31	(SSMM)
9	<i>Menge</i>	B/N	6	35	
10	<i>Auftrag nicht beendet?</i>	B/A	1	41	